

# التواصل بالرسوم المقتنة


## ١. التعريف:

الرسم التقني هو وسيلة تواصل بين التقنيين تخضع إلى قواعد متفقاً عليها عالمياً

## 2. أنواع الرسوم:


الوظيفة	الرسم (القدم الزالق)	الاسم
يمكن من تقديم حجم القطعة أو المنتج حسب ما تراه العين		الرسم الثلاثي الأبعاد (المنظوري)
يمكن من تقديم قطع المنتج مرتبة ومتباعدة برسم ثلاثي الأبعاد وذلك لإبراز كيفية اشتغاله وتركيب أجزاءه.		الرسم المفتوح
يحتوي على عدّة مساقط لقطعة واحدة تحدد به القياسات بكل دقة لهدف الصناع		الرسم التعريفي (لقطعة 2)
يقدم المنتج بكامل قطعه وهو في وضعية استعمال		الرسم الشامل

## ملاحظة :



## 3. مقاسات الورق :

مقاسات الورق الذي ننجز عليها الرسم التقني تخضع إلى مقاسات موحدة و متفق عليها كالتالي :



القياس	القياسات
840 x 1188	A0
594 x 840	A1
420 x 594	A2
297 x 420	A3
210 x 297	A4

مع العلم أن الوحدة هي : "المليمتر" (مم)  
4. الخطوط :

اسم الخط	الرسم	ملاحظات	مجال الاستعمال
خط سميك مستمر	_____	سمك الخط السميك يساوي مرتين سمك الخط الرقيق	الأجزاء الظاهرة و حدود القطعة
خط رقيق مستمر	_____	طريق مقطعي	خطوط الربط و الأبعاد
خط رقيق متقطع	.....	طول المطأة = 2 م تقريبا الفسحة بين المطآت = 1 م تقريبا	الأجزاء الغير ظاهرة
خط رقيق مختلط	— - - - -	طول المطأة الطويلة = 10 م تقريبا الفسحة بين المطآت = 1 م تقريبا	محاور التناظر

## 5. السلم :

$$\frac{\text{قياس الرسم}}{\text{القياس الحقيقي}} = \frac{\text{قياس السلم}}{\text{القياس الحقيقي}}$$

- ✓ **السلم المعيقي** : يكون قياس الرسم مساويا للقياس المعيقي : 1:1
  - ✓ **السلم التكبيري** : يكون قياس الرسم أكبر من القياس المعيقي : 2:1
  - ✓ **السلم التصغيري** : يكون قياس الرسم أصغر من القياس المعيقي : 1:5
- نقرأ السلم من اليسار إلى اليمين مثل سلم 2:1  
نقرأ سلم 2 على 1

## 6. اتجاهات النظر :

يقدم الرسم الثلاثي الأبعاد ثلاثة جوانب أو ثلاثة أوجه من القطعة حسب مكان الناظر بأربعة اتجاهات نظر ممكنة:

أسطوانة	متوازي المستطيلات	الرمز	اتجاه النظر
			اليمين العلوي
			اليمين السفلي
			اليسار العلوي
			اليسار السفلي


## 7. الرسم الثلاثي الأبعاد :

إنجاز رسم ثلاثي الأبعاد يتبع المراحل التالية:


- رسم الوجه الأمامي بقياساته الحقيقة
- اختيار اتجاه النظر و زاوية استهراط الخطوط
- رسم الخطوط المائلة بقياسات أقل من الحقيقة
- احتساب أطوال الخطوط المائلة : طول الضلع \* K
- ربط الخطوط المائلة ببعضها

**ملاحظة:** لتحديد زوايا الخطوط المائلة و رسماها يمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية :


- ▷ نستعمل منقلة الزوايا
- ▷ نستعمل مربعات الشبكة



## بعض الأشكال المنشورة البسيطة :



## بعض الأشكال الأسطوانية البسيطة :



## أدوات القياس والمراقبة :

- ▷ المسطرة: أداة قيس عادية مدرجة بالمليمتر أو بنصف الملليمتر
  - ▷ القدم الزالق: أداة قيس دقيقة تحتوي على مسطرة مدرجة بالمليمتر و ورنية مدرجة بأقل من الملليمتر يمكننا من قيس الأبعاد مثل قيس السمك أو قيس العمق أو قيس قطر الثقب
- كيف أقرأ القياس ؟

- أقرأ قبل صفر الورنية على المسطرة

- أتبين على الورنية الخط الذي يلتقي بإحدى خطوط المسطرة




القدم الزالق هو أداة لقياس الأطوال بدقة (بـ عشر الملليمتر مثلاً وبأكثر دقة من ذلك).

قراءة البعد	الوضعية	المثال
100.5 مم		1
70.7 مم		2
100.4 مم		3






## الثقب

الثقب هو عملية تقنية تمكّنا من إزالة المادة في شكل اسطواني للحصول على ثقب داخل القطعة باستعمال أداة تسمى المثقب و يتكون هذا الأخير من ثلاثة أجزاء وهي : الذيل - الجسم - الرأس



### قواعد الحماية:

### المراحل المتّبعة لإنجاز ثقب في قطعة:

	التأكد من التثبيت الجيد للقطعة		رسم مكان الثقب باستعمال المسطرة و رأس حاد للتخطيط
	عدم مسك القطعة باليد		تنقيط مكان الثقب باستعمال المطرقة و المنقاط
	التأكد من عدم ترك المفتاح بالمسك		تثبيت القطعة في الملزمة
	عدم ارتداء الملابس الفضفاضة		اختيار المثقب المناسب حسب المادة المكونة للقطعة و كذلك حسب قطر الثقب
			تركيب المثقب في الممسك و تثبيته جيدا
			تشغيل الثقبة و الثقب في المكان المناسب مع احترام قواعد الحماية